

IX. Руковање стабилним уређајима и одржавање тих уређаја**Члан 57.**

Стабилни уређаји морају бити снабдевени техничким упутством.

Члан 58.

Стабилни уређаји морају се заштитити од статичког електричитета.

Члан 59.

Функционална проба стабилних уређаја врши се једанпут годишње, са 10% предвиђене количине угљен-диоксида и најмање са две боце.

Исправност стабилних уређаја не проверава се у просторијама у којима постоји експлозивна атмосфера.

X. Завршна одредба**Члан 60.**

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ“.

Бр. 50-4014/1
11. марта 1983. године
Београд

Директор
Савезног завода за стандардизацију,
Вукашин Драгојевић, с.р.

561.

На основу члана 30. ст. 1. и 5. Закона о стандардизацији („Службени лист СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), у сагласности са савезним секретаром за унутрашње послове и председником Савезног комитета за енергетику и индустрију, директор Савезног завода за стандардизацију прописује

ПРАВИЛНИК**С ТЕХНИЧКИМ НОРМАТИВИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ ПРИ ЧИШЋЕЊУ СУДОВА ЗА ЗАПАЉИВЕ ТЕЧНОСТИ****Члан 1.**

Овим правилником прописују се технички нормативи за заштиту од пожара и експлозије при чишћењу судова за складиштење или превоз запаљивих течности које се при нормалном притиску и температуре налазе у течном стању (у даљем тексту: судови).

Члан 2.

Ниже наведени изрази имају, у смислу овог правилника, следећа значења:

- 1) хемијско чишћење је чишћење судова разним хемијским средствима;
- 2) грубо чишћење је одстрањивање из судова запаљиве течности и талога;
- 3) инкорустација (каменац) је каменаста кора којом су прекривени зидови судова;
- 4) механичко чишћење је чишћење судова стругањем разним приручним средствима, спирање јаким млазевима воде и слично;

5) потпуно чишћење је одстрањивање из судова остатака талога (муља), инкорустације и запаљивих парова;

6) слепе прирубнице су плоче које се стављају на отворе цеви ради њиховог херметичког затварања;

7) талог или муљ је житка маса која се јавља као остатак после пражњења судова гравитацијом.

Члан 3.

Судови се чисте грубо или потпуно.

Грубо чишћење обавља се кад судови треба да се пуне истим садржајем или као претходни поступак при потпуном чишћењу.

Потпуно чишћење судова обавља се при промени садржаја у судовима или у случају контроле, поправке, заваривања или бахдарења судова.

Члан 4.

Пре почетка чишћења судова мора се проверити исправност уређаја, осиме и средстава за: пражњење и испумпавање, проветравање, испирање топлом и хладним водом продувавање и отпирање воденом паром, нештачко осветљење, стварање инертичне атмосфере у судовима, контролу експлозивности атмосфере у унутрашњости судова, одвођење статичког електричитета, показивање правилдувања ветра, као и лична заштитна средства, средства за гашење пожара и друга потребна опрема (алат, лестве и др.).

Члан 5.

На 15 метара одстојања од судова који се чисте морају се уклонити или искључити сви извори пажњења, као што су: мотори са унутрашњим сагревањем, електричне инсталације које нису противексплозионе заштићене и извори варничења, осим специјалних возила за прихватање и одстрањивање муља, која морају бити у противексплозионој заштити.

Члан 6.

На 15 метара одстојања од судова који се чисте, као и од прихватачких судова, морају се поставити одговарајући знаци упозорења: „ОПАСНОСТ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА“, „ОБАВЕЗНА УПОТРЕБА АЛАТА КОЈИ НЕ ВАРНИЧИ“ и знаци забране: „ЗАВРАЊЕНО ПУШЕЊЕ И ПРИСТУП ОТВОРЕНИМ ПЛАМЕНОМ“ и „ЗАВРАЊЕН ПРИСТУП НЕЗАПОСЛЕНИМА“.

Члан 7.

При чишћењу судова у зонама опасности смеју се употребљавати само светиљке у противексплозионој заштити са напоном до 24 V, светиљке са хладним светлом и преносне светиљке у противексплозионој заштити.

Ако се за снижење напона користе посебни уређаји, ти уређаји морају бити инсталирани изван зоне опасности, а њихови метални делови не смеју бити галваниски повезани са судовима који се чисте.

Делови струјног кола сниженог напона не смеју се уземљити.

Члан 8.

Електричне инсталације и уређаји који се користе у зонама опасности морају бити у противексплозионој заштити.

Члан 9.

Алат и прибор који се користе за отварање, односно затварање судова и за друге радове који се обављају при чишћењу судова, морају бити израђени од материјала који је антистатичан и антимагнетичан и који не варничи. Алат и прибор морају бити чисти.

Члан 10.

За пропетравање судова користе се компримовани ваздух, инертни гас или водена пара ниског притиска.

Ако су вентилатори и компресори постављени у зони опасности, они морају бити у противексплозионој заштити.

Члан 11.

Заштитна одећа и обућа морају бити израђени од материјала на коме се не ствара и не скупља статички електричитет и који не варничи.

Члан 12.

Лестве за спуштање у суд морају бити израђене од материјала који не варничи и који не сме хемијски реаговати са муљем или паром запаљиве течности.

Ради спречавања опасности од клизања, лестве на свом доњем крају морају имати осигурач који не варничи.

Члан 13.

Пре почетка чишћења судова, морају се обавити следећи радови:

1) визуелни преглед и утврђивање техничке исправности надземних судова;

2) утврђивање физичко-хемијских особина запаљиве течности;

3) мерење висине слоја талога (муља) у суду, ради утврђивања његове приближне запремине;

4) предузимање мера за заштиту од статичког електричитета:

— уземљење свих судова, уређаја и цевовода на којима се може нагомилати статички електричитет,

— премештавање свих спојних делова цевовода, судова и уређаја на којима се може стварати статички електричитет,

— искичућење прекидача или уклањање топлих делова из електричног кола које снабдева енергијом механичку апаратуру судова (миксера, конвејера и сл.), електричних грејача итд., и стављање на њима написа „ИСКЉУЧЕНО“.

Члан 14.

Сви радови при грубом чишћењу суда запре-мине до 100 m^3 изводе се без уласка у суд.

Изузетно од одредбе става 1. овога члана, за преглед унутрашњих површина суда и за потребну поправку суда, чишћење се обавља и уласком у суд.

Члан 15.

Гробо чишћење судова обавља се на следећи начин:

1) затворе се сви вентили за довод запаљиве течности, водене паре и сл.;

2) одстрањује се запаљива течност и талог (муљ) гравитацијом или испумпањем;

3) остатак талога (муља) који се не може одстрањити гравитацијом или испумпањем уклања се из судова помоћу приручних средстава, и то одмах после одстрањивања запаљиве течности.

Ако се предвиђа потпуно чишћење, судови се морају одмах после грубог чишћења напунити водом, воденом паром ниског притиска или инертним гасом.

Члан 16.

Запаљиве паре одстрањују се из судова природним или вештачким пропетравањем, воденом паром ниског притиска, инертним гасом или потапањем судова.

Члан 17.

Остаци талога (муља) и инкорустација одстрањују се из судова третирањем воденом паром ниског притиска, топлом или хладном водом, механичким путем или хемијским средствима за чишћење и неутрализацију.

Члан 18.

Потпуно чишћење судова обавља се са унутрашње стране судова на следећи начин:

1) одвајају се судови од довода запаљиве течности водене паре, канализационе мреже и свих других цевовода и уређаја везаних за судове који се чисте;

2) удувања се водена пара ниског притиска или инертни гас или се пуне водом. Забрањено је пуњење и испуњавање водом судова чији је садржај токсичан ако не постоји посебан третман таквих отпадних вода;

3) мери се концентрација запаљивих паре у унутрашњости судова која не сме да износи више од 10% доње границе експлозивности;

4) судови се механички чисте, при чему се посебна пажња мора обратити на „мртве“ углове и слична тешко приступачна места. Судови морају бити приближно на температури околине пре њиховог чишћења;

5) судови се поново испирају водом под притиском и продувавају воденом паром или инертним гасом.

Испирање водом, продувавање воденом паром и механичко чишћење наизменично се понављају све док се не уклони остатак талога и инкорустације;

6) унутрашњи зидови судова бришу се сувим и чистим крпама или другим погодним материјалом који не ствара статички електричитет и не варничи. Крпа, односно други материјал за брисање не сме се осипати.

Члан 19.

Судови се одвајају од прикључних цевовода тако што се прво затворе сви вентили, раставе везе, исперу сви прикључци топлом водом или воденом паром ниског притиска и поставе слепе прирубице на све спојеве. Слепе прирубице морају бити отпорне према корозији и морају издржати притисак у цевоводима.

Слепе прирубице морају се поставити што је могуће ближе суду да би се смањила могућност до-тицања течности у суд.

Отвори демонтираних цеви морају се затварати тако да се спречи свако дотицање у унутрашњост судова и свако капање течности ван судова.

На све вентиле, који су ради изолације затворени морају се поставити знаци забране употребе за све време чишћења судова.

Члан 20.

Водена пара или инертан гас удувавају се при дну суда у ваздушни простор, а уводник паровода или гасовода мора се прописно уземљити и спојети премостити.

Поклопац на крову суда мора бити подигнут и за време третирања паром или инертним гасом и за време хлађења суда, ако је био третиран паром.

Члан 21.

За време чишћења судова мора се обезбедити стално проветравање. Запаљиве паре чија је релативна густина већа од ваздуха одсисавају се са дна суда, а паре чија је релативна густина нижа од ваздуха одсисавају се са врха суда.

Местимично заостали очврсли талог (муљ) и инкорустација, који се механичким средствима не могу уклонити, третирају се воденом паром или врућом водом.

Члан 22.

Кад судови нису потпуно очишћени од остатка талога (муља) и инкорустације, а радови на чишћењу судова се морају прекинути на краје време, унутрашњи видови судова морају се испрати јаким млањима воде и остатак талога (муља) прекриви слојем воде.

Члан 23.

Ако се удувавањем водене паре не могу одстранити запаљиве паре, поступак чишћења судова и даље остаје исти, с тим што се истовремено уз третирање паром мора обезбедити и интензивно проветравање.

Члан 24.

За чишћење судова употребљавају се и хемијска средства за чишћење и неутрализацију.

Средства из става 1. овог члана не смеју реаговати егзотермно са запаљивом течношћу и талогом (муљем), односно не смеју изазвати било какву хемијску или физичку реакцију која може да угрози безбедност људи и имовине, нити да кородивно дејствују на эндозе судова.

Члан 25.

Пескарење судова мора се обављати уз ефикасно проветравање.

За време пескарења мора се стално контролисати концентрација запаљивих паре. Ако концентрација запаљивих паре достигне 10% доље границе експлозивности, мора се одмах обуставити рад и наставити проветравање док концентрација запаљивих паре не падне испод те границе.

Компресор и уређаји за сабијени ваздух, као и вентилатор за довод и одвод ваздуха, морају бити смештени на слободном простору.

Члан 26.

Приликом чишћења судова морају се очистити и опрема и инсталација на судовима.

Члан 27.

Приликом потпуног чишћења, поправке или заваривања једне или више комора у судовима са коморама, морају се најпре испразнити и друге коморе у тим судовима и испунити водом или инертним гасом.

Члан 28.

Судови се не смеју чистити за време временских непогода (примљавање и сл.).

Члан 29.

Талог (муљ) из судова који се чисте мора се одмах уклонити од свих суседних објеката и изврша падање на безбедно одстојање које не сме бити мање од 30 м.

Члан 30.

Овај правилник ступа на снагу по истеку једне године од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ“.

Бр. 50-8345/1

20. маја 1983. године

Београд

Директор
Савезног завода
за стандардизацију,
Вукашин Драгојевић, с. р.

562.

На основу члана 94. став 1. Закона о девизном пословању и кредитним односима са иностранством („Службени лист СФРЈ“, бр. 15/77, 61/82, 77/82 и 34/83), Савет гувернера доноси

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗНОШЕЊУ И УНОШЕЊУ ЕФЕКТИВНИХ ДИНАРА У ПУТНИЧКОМ ПРОМЕТУ СА ИНОСТРАНСТВОМ

1. У Одлуци о изношењу и уношењу ефективних динара у путничком промету са иностранством („Службени лист СФРЈ“, бр. 38/77, 61/77, 56/79, 40/80, 35/81, 66/81 и 71/81), у тачки 3. речи: „до износа од 500 динара месечно“ замењују се речима: „до износа од 300 динара месечно“.

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ“.

О. бр. 53

29. јула 1983. године

Београд

Председник
Савета гувернера
гувернер
Народне банке Југославије,
Радован Макић, с. р.