

1. NAZIV AKREDITIRANOG TIJELA

IBIS-INŽENJERING d.o.o. Banja Luka Ispitna laboratorija

Kontakt informacije laboratorije	Kontakt osoba
Omladinska 28 78000 Banja Luka	Silvana Radulović Tehnički rukovodilac laboratorije
Tel: 051/213-813	Tel: 051/213-813
Fax: 051/213-813	Fax: 051/213-813
Email: info@ibis.ba	Email: radulovic@ibis.ba

2. STANDARD

BAS EN ISO/IEC 17025:2018

3. PODRUČJE AKREDITACIJE

R.B.	Područje i podpodručje	Opis
1.	LI 7 – Ispitivanja u građevinarstvu LI 7.1 – Građevinski materijali i proizvodi (kamen i agregat)	
2.	LI 7 – Ispitivanja u građevinarstvu LI 7.5 – Geomehanička ispitivanja	

TABELA – DETALJNO PODRUČJE AKREDITACIJE (klasifikacija prema dokumentu OD 07-40)

Područje rada:		LI 7 – Ispitivanja u građevinarstvu		
Podpodručje rada:		LI 7.1 – Građevinski materijali i proizvodi (kamen i agregat)		
Opis:				
Broj Metode	Materijali/ proizvodi	Vrsta ispitivanja/ Mjerna karakteristika	Mjerni opseg	Metode/ Specifikacije
M001	Kamen	Upijanje vode	0-100%	BAS EN 13755:2009
M002	Agregat	Oblik zrna-index oblika	0-100%	BAS EN 933-4:2011

Područje rada:		LI 7 – Ispitivanja u građevinarstvu		
Podpodručje rada:		LI 7.5 – Geomehanička ispitivanja		
Opis:				
Broj Metode	Materijali/ proizvodi	Vrsta ispitivanja/ Mjerna karakteristika	Mjerni opseg	Metode/ Specifikacije
M003	Tlo	Sadržaj vode	0-100%	BAS EN ISO 17892-1:2016

Potpis ovlaštenog lica